SPÉCIMEN. Ce document reprend la structure exacte d'un rapport de passage Nettox. Les données qu'il contient sont celles d'une intervention réelle, rendues anonymes : ni le nom, ni l'adresse, ni le plan de l'établissement ne figurent ici.

NETTOX

3 Place Octogonale
77700 Chessy, France

ÉTABLISSEMENT ANONYMISÉ
Restaurant sous contrat
Seine-et-Marne (77)

Traitement Curatif, Rongeurs

Type d'intervention : traitement, curatif, rongeur

DATE DU PASSAGE	CONTRAT	POSTES CONTRÔLÉS	INTERVENANT
18 juillet 2026	**4 passages par an**	**7**	**Technicien certifié Certibiocide**

Boîte à rats — N°R01

Consommation (%)	**0**
Infestation	**Nulle**
Produits rongeurs *(FDS) (FT)*	**RACUMIN Expert**
Consignes d'interventions	**Respectées**

Boîte à rats — N°R02

Consommation (%)	**0**
Infestation	**Nulle**
Produits rongeurs *(FDS) (FT)*	**RACUMIN Expert**
Consignes d'interventions	**Respectées**

Boîte à rats — N°R03

Consommation (%)	**0**
Infestation	**Nulle**
Produits rongeurs *(FDS) (FT)*	**RACUMIN Expert**
Consignes d'interventions	**Respectées**

Boîte à rats — N°R04

Consommation (%)	**0**
Infestation	**Nulle**
Produits rongeurs *(FDS) (FT)*	**RACUMIN Expert**
Consignes d'interventions	**Respectées**

Boîte à rats — N°R05

Consommation (%)	**100**
Infestation	**Forte**
Produits rongeurs *(FDS) (FT)*	**RACUMIN Expert, ENVU Harmonix Toxic**
Consignes d'interventions	**Respectées**

Sticky box — N°S01


Consommation (%)	**0**
Infestation	**Nulle**
Consignes d'interventions	**Respectées**
Produits insectes *(FDS) (FT)*	**STICKY BOX Cafards**

Sticky box — N°S02

Consommation (%)	**0**
Infestation	**Nulle**
Consignes d'interventions	**Respectées**
Produits insectes *(FDS) (FT)*	**STICKY BOX Cafards**

Plan de localisation des postes

Chaque poste porte un numéro fixe, reporté à l'identique d'un passage à l'autre. Sur un rapport réel, ce plan est celui de votre établissement.



R Poste rongeurs, consommation nulle R Poste rongeurs, consommation relevée S Piège insectes

Photos horodatées

Chaque constat est photographié sur place. Les clichés d'origine sont retirés de ce spécimen : ils montrent les locaux de l'établissement concerné.

Poste R05
Appât consommé, plateau de contrôle

Poste R05
Boîte ouverte, état des blocs

Abords
Poste extérieur en place

Chambre froide
Point de passage inspecté

Sous-frigo
Zone de pose du rodenticide

5 photos
sur un passage courant

Constat, actions et recommandations

Commentaire de l'intervenant

Constat d'infestation. Présence de rats détectée autour de la chambre froide, aucun passage potentiel repéré à l'intérieur. Inspection des boîtes en salle et en cuisine : les appâts n'ont pas été consommés.

Actions menées. Mise en place de produits rodenticides sous la chambre froide, ainsi qu'autour et sous le réfrigérateur situé à sa gauche. Recharge de la boîte existante et pose d'une boîte supplémentaire. Mise en place de sachets rodenticides dans les faux plafonds des cuisines.

Herméticité. Points de passage extérieurs contrôlés, aucun défaut nouveau relevé depuis le passage précédent.

Recommandations. Surveiller les denrées entreposées en chambre froide. Maintenir le local poubelles fermé entre les collectes.

Intervenant : technicien Nettox, certifié Certibiocide

Signature : responsable de l'établissement

Synthèse du passage

Poste	Consommation (%)	Infestation
R01, cuisine	0	Nulle
R02, cuisine	0	Nulle
R03, réserve	0	Nulle
R04, salle	0	Nulle
R05, local poubelles	100	Forte
S01, cuisine	0	Nulle
S02, cuisine	0	Nulle

Produits rongeurs

RACUMIN Expert **83,33 %**

ENVU Harmonix Toxic **16,67 %**

Infestation

Nulle **85,71 %**

Forte **14,29 %**

Consommation (%)

0 **85,71 %**

100 **14,29 %**

Consignes d'interventions

Respectées **100 %**

Ce spécimen correspond au rapport remis après chaque passage, qu'il s'agisse d'un contrat de prévention ou d'une intervention ponctuelle. Il se classe dans votre plan de maîtrise sanitaire et se présente en cas de contrôle.